Zipfelhof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/169372499815/

ID: 169372499815 **Datum:** 18.08.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Erlenbachweg
Hausnummer:	29
Postleitzahl:	79853
Stadt-Teilort:	Lenzkirch
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Lenzkirch
Wohnplatz:	Kappel
Wohnplatzschlüssel:	8315068009
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Blick nach Westen von Kappel zum Feldberg über den Zipfelhof

Abbildungsnachweis:
freiburg-schwarzwald.de

Bildbeschreibung:
Das Hofgebäude des Zipfelhofes

Abbildungsnachweis:
freiburg-schwarzwald.de

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Zipfelhof, errichtet Ende des 16. Jhs. (d), stellt eine Sachgesamtheit aus Hofgebäude, Speicher und Kapelle dar. Seine Eintragung ins Denkmalbuch erfolgte am 27.03.1953; die Streichung am 01.10.1980 auf Wunsch des Eigentümers.

1. Bauphase:
(1520)

Errichtung der Kapelle als ältester Gebäudeteil der Sachgesamtheit sowie das älteste Gebäude in Kappel.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

2. Bauphase:
(1590)

Errichtung des Hofgebäudes (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus
  - Speicher

3. Bauphase:
(1979)

Sanierung und Wiederherstellung der zum Hof gehörenden Kapelle (a).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

4. Bauphase: (1979 - 1981)	Sanierung des Hofes: Austausch des schadhaften Daches: Die Bohlenständerwand an der südlichen Walmseite wurde aus statischen Gründen komplett erneuert ebenso die Ostwand.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
5. Bauphase: (1984)	Versetzung des Futterspeichers.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Bauernhof
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Sachgesamtheit bestehend aus zweigeschossigem Hofgebäude, Scheuer und Kapelle.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*