

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/169414677019/>

ID: 169414677019

Datum: 13.10.2014

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	53
Postleitzahl:	73655
Stadt-Teilort:	Plüderhausen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Rems-Murr-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Plüderhausen
Wohnplatz:	Plüderhausen
Wohnplatzschlüssel:	8119055005
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine


Umbauzuordnung


— keine

Bauphasen

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes in den Jahren 1713/14 (d)
(1713 - 1714)









Betroffene Gebäudeteile:




-  Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
2. Bauphase: (1735 - 1736)	Errichtung des Anbaus in den Jahren 1735/36 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Anbau

 Besitzer:in
 <i>keine Angaben</i>

 Zugeordnete Dokumentationen
<ul style="list-style-type: none">• Dendrochronologische Datierung

 Beschreibung	
Umgebung, Lage:	 <i>keine Angaben</i>
Lagedetail:	 <i>keine Angaben</i>
Bauwerkstyp:	 <i>keine Angaben</i>
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	 <i>keine Angaben</i>
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	 <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	 <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	 <i>keine Angaben</i>

 Konstruktionen	
Konstruktionsdetail:	 <i>keine Angaben</i>
Konstruktion/Material:	 <i>keine Angaben</i>