Ehem. Katzensteigmühle, Ausdinghaus (abgegangen)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/169442424317/

ID: 169442424317 **Datum:** 05.02.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	In der Au
Hausnummer:	1/2
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Ausdinghaus als letztes Überbleibsel der ehem. Katzensteigmühle wurde 2008 abgerissen.

1. Bauphase: Abriss
(2008)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Randlage
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Ausgedinghaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation und Bestandspläne

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die ehem. Katzensteigmühle und das Ausdinghaus befanden sich am östlichen Ortsrand von Rottweil, unterhalb der nach Westen ansteigenden Altstadt, zwischen der Eisenbahnstrecke und dem Neckar.
Lagedetail:	• Siedlung • Randlage
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Ausgedinghaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau; stehende Rechteckfenster mit gefasten Sandsteingewänden.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Zerfallener Zustand (2007); Abriss 2008 vollzogen.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*