

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/169489628810/>

ID: 169489628810

Datum: 11.07.2017

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Lindenstraße
<b>Hausnummer:</b>	4
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung


— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung datiert die Errichtung des Wohnhauses auf 1792/ 93 (d).

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes (d)  
(1792 - 1793)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Erdgeschoss</li><li>• Obergeschoss(e)</li><li>• Dachgeschoss(e)</li></ul>
<b>Lagedetail:</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>

### **Besitzer**

 *keine Angaben*

### **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung

### **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	 <i>keine Angaben</i>
<b>Lagedetail:</b>	 <i>keine Angaben</i>
<b>Bauwerkstyp:</b>	 <i>keine Angaben</i>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	 <i>keine Angaben</i>
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	 <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	 <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	 <i>keine Angaben</i>

### **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	 <i>keine Angaben</i>
<b>Konstruktion/Material:</b>	 <i>keine Angaben</i>