

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/169558255113/>

ID: 169558255113

Datum: 22.09.2011

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Hohenhausgasse       |
| <b>Hausnummer:</b>                | 3a                   |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 78426                |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Konstanz             |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Freiburg             |
| <b>Kreis:</b>                     | Konstanz (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Konstanz             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Konstanz             |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8335043012           |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | keine                |
| <b>Historischer Straßename:</b>   | keiner               |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | keine                |

### Lage des Wohnplatzes




## Fotos




**Bildbeschreibung:**  
Lageplan (Handskizze)

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum



**Bildbeschreibung:**  
Querschnitt Gebäude

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum



### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung im Jahr 1988 ergab zwei unterschiedliche Fällzeiträume: Zum einen 1349 bzw. 1350/51, zum zweiten die Jahre zwischen 1573-1576 (d).

#### 1. Bauphase: (1349 - 1352)

Früheste Fälldaten im Rahmen der dendrochron. Untersuchung waren die Fällzeiträume 1349 (letzter erhaltener Ring) bzw. 1350/51 (d). Entsprechend wird die Datierung in der Mitte des 14. Jhs. vermutet.

#### Betroffene Gebäudeteile:

keine

#### 2. Bauphase: (1573 - 1576)

Fälldaten weiterer Dendroproben (d).

#### Betroffene Gebäudeteile:

keine

### Besitzer:in

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

#### Umgebung, Lage:

keine Angaben

|  |  |
|--|--|
| <b>Lagedetail:</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>                                     |
| <b>Bauwerkstyp:</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>                                |
| <b>Baukörper/Objektform<br/>(Kurzbeschreibung):</b>          | Fünfgeschossiger, traufständiger Bau mit Walmdach; massiver Ausbau bis vierte Geschoss, dann Fachwerkbauweise. |
| <b>Innerer Aufbau/Grundriss/<br/>Zonierung:</b>              | — keine Angaben  |
| <b>Vorgefundener Zustand (z.B.<br/>Schäden, Vorzustand):</b> | — keine Angaben  |
| <b>Bestand/Ausstattung:</b>                                  | — keine Angaben  |

### Konstruktionen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Konstruktionsdetail:</b>   | — keine Angaben |
| <b>Konstruktion/Material:</b> | — keine Angaben |