Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/169558255113/

ID: 169558255113 **Datum:** 22.09.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hohenhausgasse
Hausnummer:	3a
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Lageplan (Handskizze)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Bildbeschreibung:
Querschnitt Gebäude

Abbildungsnachweis:
Lohrum



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologisches Untersuchung im Jahr 1988 ergab zwei unterschiedliche Fällzeiträume: Zum einen 1349 bzw. 1350/51, zum zweiten die Jahre zwischen 1573-1576 (d).

1. Bauphase: (1349 - 1352)	Früheste Fälldaten im Rahmen der dendrochron. Untersuchung waren die Fällzeiträume 1349 (letzter erhaltener Ring) bzw. 1350/51 (d). Entsprechende wird die Datierung in der Mitte des 14. Jhs. vermutet.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1573 - 1576)	Fälldaten weiterer Dendroproben (d).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Fünfgeschossiger, traufständiger Bau mit Walmdach; massiver Ausbau bis vierte Geschoss, dann Fachwerkbauweise.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— *keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— *keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	— *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	— *keine Angaben*
Konstruktion/Material:	— *keine Angaben*