Kath. Pfarrkirche St. Mauritius

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/169585722019/

ID: 169585722019 **Datum:** 26.03.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchweg
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78073
Stadt-Teilort:	Bad Dürrheim - Sunthausen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Dürrheim
Wohnplatz:	Sunthausen
Wohnplatzschlüssel:	8326003008
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die katholische Pfarrkirche St. Mauritius wurde in den Jahren 1908/ 09 durch den historistischen Architekten Raimund Jeblinger als Erweiterung der barocken Vorgängerkirche errichtet. 1974/ 75 erfolgte die Renovierung der Kirche.
Eine bauhistorische Untersuchung liegt derzeit nicht vor.

1. Bauphase: (1590 - 1760)	Barocke Vorgängerkirche
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
2. Bauphase: (1908 - 1909)	Erweiterung der barocken Vorgängerkirche
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die kath. Pfarrkirche St. Mauritius steht frei auf einem von vier Seiten durch den Kirchweg und die Tuninger Straße begrenzten Grundstück.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Pfarrkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der kreuzförmige Grundriss wird durch ein in Nord-Süd-Richtung verlaufendes Langhaus mit dreiseitigem Chorschluss im Süden bestimmt, an dessen beiden Traufseiten niedrigere Querhausarme verlaufen. Davon endet das östliche Querhaus dreiseitig. Im Nordosteck steht der Glockenturm mit steilem Satteldach und Schopf.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach

	• Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*