Sog. Steinscheuer

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/170619190013/

ID: 170619190013 **Datum:** 21.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Pfarrhofgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9255° nördliche Breite, 9,2561° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der spätgotische Bau entstand um 1515 und diente als Getreidescheuer des Heilig-Geist Spitals.
Da Bauholz im historischen Bauwesen nach Möglichkeit saftfrisch verzimmert wurde, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit von einem Abbund der untersuchten Holzkonstruktion - d.h. der Tragkonstruktion des Obergeschosses - im Jahre 1787 (d) bzw. kurz danach auszugehen sowie von einer nachträglichen

Erneuereung des hölzernen Innenausbaues um 1787 (d) . Heute befindet sich die Stadtbücherei und das Stadtarchiv im Gebäude.

1. Bauphase:
(1515)

Entstehung des Gebäudes.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Konstruktionsdetail:
- Gestaltungselemente
  - Treppengiebel
- Dachform
  - Satteldach

2. Bauphase:
(1787)

Erneuerung des Gebäudes. (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Stadtbücherei befindet sich in der Altstadt Pfullendorfs an der Pfarrhofgasse.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
  - Archiv
  - Bibliothek

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger Baukörper mit abschließendem dreigeschossigen Satteldach und Treppengiebel.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gestaltungselemente
	  • Treppengiebel

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*