Sog. Steinscheuer

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/170619190013/

ID: 170619190013 **Datum:** 21.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Pfarrhofgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9255° nördliche Breite, 9,2561° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der spätgotische Bau entstand um 1515 und diente als Getreidescheuer des Heilig-Geist Spitals.
Da Bauholz im historischen Bauwesen nach Möglichkeit saftfrisch verzimmert wurde, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit von einem Abbund der untersuchten Holzkonstruktion - d.h. der Tragkonstruktion des Obergeschosses - im Jahre 1787 (d) bzw. kurz danach auszugehen sowie von einer nachträglichen

Erneuereung des hölzernen Innenausbaues um 1787 (d) . Heute befindet sich die Stadtbücherei und das Stadtarchiv im Gebäude.

1. Bauphase: (1515)	Entstehung des Gebäudes.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune

Konstruktionsdetail:	• Gestaltungselemente
	  • Treppengiebel
	• Dachform
	  • Satteldach

2. Bauphase: (1787)	Erneuerung des Gebäudes. (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Stadtbücherei befindet sich in der Altstadt Pfullendorfs an der Pfarrhofgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
	  • Archiv
	  • Bibliothek

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Baukörper mit abschließendem dreigeschossigen Satteldach und Treppengiebel.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gestaltungselemente
	  • Treppengiebel

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*