

## Sog. Steinscheuer

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/170619190013/>

ID: 170619190013

Datum: 21.09.2020

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Pfarrhofgasse
<b>Hausnummer:</b>	5
<b>Postleitzahl:</b>	88630
<b>Stadt-Teilort:</b>	Pfullendorf
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Pfullendorf
<b>Wohnplatz:</b>	Pfullendorf
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437088024
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,9255° nördliche Breite, 9,2561° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der spätgotische Bau entstand um 1515 und diente als Getreidescheuer des Heilig-Geist Spitals. Da Bauholz im historischen Bauwesen nach Möglichkeit saftfrisch verzimmert wurde, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit von einem Abbund der untersuchten Holzkonstruktion - d.h. der Tragkonstruktion des Obergeschosses - im Jahre 1787 (d) bzw. kurz danach auszugehen sowie von einer nachträglichen

Erneuerung des hölzernen Innenausbauens um 1787 (d) . Heute befindet sich die Stadtbücherei und das Stadtarchiv im Gebäude.

<b>1. Bauphase:</b> (1515)	Entstehung des Gebäudes.
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— <i>keine</i>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Scheune</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestaltungselemente</li><li>• Treppengiebel</li><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>
<b>2. Bauphase:</b> (1787)	Erneuerung des Gebäudes. (d)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— <i>keine</i>

#### **Besitzer:in**

— *keine Angaben*

#### **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Kurzuntersuchung
- Restauratorische Untersuchung

#### **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Die Stadtbücherei befindet sich in der Altstadt Pfullendorfs an der Pfarrhofgasse.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft</li><li>• Archiv</li><li>• Bibliothek</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiger Baukörper mit abschließendem dreigeschossigen Satteldach und Treppengiebel.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

- Konstruktionsdetail:**
- Dachform
    - Satteldach
  - Gestaltungselemente
    - Treppengiebel

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*