Evang. Chirstuskirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/170810517812/

ID: 170810517812 **Datum:** 12.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Irmastraße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78166
Stadt-Teilort:	Donaueschingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Donaueschingen
Wohnplatz:	Donaueschingen
Wohnplatzschlüssel:	8326012006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9503° nördliche Breite, 8,4964° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1875)

Im Jahre 1875 erfolgte die Grundsteinlegung des 1. Kirchenbaus in neuromanischer Fachwerkbauweise, Einweihung 25.08.1876(a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1912)

Renovierung der Kirche im Jahre 1912(a) aufgrund starker bautechnischer Mängel (Hausschwammbefall).
Der 2. Kirchenbau wurde aufgrund des Gesellschaftsdenkens der Bürger (das Reich großer deutscher Nation) prunkvoller und aus Stein gebaut.
Nach der Einweihung 1913(a) wurde die Kirche Christus-Kirche genannt.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1945)

Zerstörung durch eine amerikanische Fliegerbombe am 22.02.1945(a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1947)

Beginn des Wiederaufbaus in starker Anlehnung an das Bauwerk von dem Architekten Graf (1913) (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1969 - 1974)

Weitere Veränderungen fanden 1969 bis 1974 statt, durch einen weißen Fassadenanstrich und das Einbringen von Betonmosaikfenstern in den Obergarden und Untergardenfenstern.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail: *keine Angaben*

Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*