# Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171212369399/

**ID:** 171212369399 **Datum:** 24.10.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Hintere Schmiedgasse |
| **Hausnummer:** | 14 |
| **Postleitzahl:** | 73525 |
| **Stadt-Teilort:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Regierungsbezirk:** | Stuttgart |
| **Kreis:** | Ostalbkreis (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Wohnplatz:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8136065056 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

**Ist Gebäudeteil von:**

**1. Gebäudeteil:** Schwäbisch Gmünd, Stadt

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

*keine Angabe*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Dachwerk datiert 1432 bzw. 1434/35 d.

| | |
|---|---|
| **1. Bauphase:**<br>(1432 - 1435) | Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1432 (d) bzw. 1434/35 (d) gefällt. Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf das 2. Viertel des 15. Jhs. datiert. |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | • Erdgeschoss<br>• Obergeschoss(e)<br>• Dachgeschoss(e) |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Teil einer dendrochronologischen Reihenuntersuchung der Dachwerke (vgl. Dokumentation Schwäbisch Gmünd, Stadt)
- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Die Hintere Schmiedegasse erstreckte sich einst vom Kappeltorturm bis zum Schmiedtorturm. |
| **Lagedetail:** | *keine Angaben* |
| **Bauwerkstyp:** | *keine Angaben* |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Es handelt sich um ein zweigeschossiges, verputztes Fachwerkhaus, das mit einem Satteldach abschließt. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | 1. Obergeschoß: Im südöstlichen Eckzimmer befindet sich eine Stuckleiste, wohl 19. Jh. |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Detail (Ausstattung)<br>  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung<br>• Dachform<br>  • Satteldach |

| | |
|---|---|
| | • Dachgerüst Grundsystem<br>  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl |
| **Konstruktion/Material:** | Südfassade:<br>Stark umgebaut; nur im 2. Dachgeschoss befindet sich ein Vorstoß und eine offene Laube in schlichter Holzkonstruktion und mit gekreuztem Stabgeländer.<br><br>Erdgeschoss:<br>An der Südostecke um vier Stufen abgetiefter Raum mit Lehmschlagdecke<br><br>Dachgeschoss:<br>Das binderlose Dachwerk mit außergewöhnlich hohem Sparrendach datiert 1432 bzw. 1434/35 d. Die offene Laube im 2. Dachgeschoss ist jünger als der Hauptteil. Ehemals wahrscheinlich ein Walmdach nach Süden, das später durch ein Steilgiebel ersetzt wurde und um zwei Sparrenpaare für die Laube verlängert wurde. Der Giebel hängt heute stark über. |