# Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171212379309/

**ID:** 171212379309 **Datum:** 24.10.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Marktplatz |
| **Hausnummer:** | 9 |
| **Postleitzahl:** | 73525 |
| **Stadt-Teilort:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Regierungsbezirk:** | Stuttgart |
| **Kreis:** | Ostalbkreis (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Wohnplatz:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8136065056 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

**Ist Gebäudeteil von:**

**1. Gebäudeteil:** Schwäbisch Gmünd, Stadt

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

*keine Angabe*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**1. Bauphase:** Errichtung Dachwerk/Gebäude:

(1469 - 1470)

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1469/70 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Anfang des 15. Jhs. datiert. Der Großteil des Gefüges und der gesamte Dachstuhl stammen aus dieser Zeit.

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

**2. Bauphase:**
(1964)

Das Innere des Gebäudes wurde 1964 völlig um- bzw. neugebaut.

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Ausstattung

**3. Bauphase:**
(1993)

Das Erdgeschoss ist seit 1993 erneuert.

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Erdgeschoss

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Teil einer dendrochronologischen Reihenuntersuchung der Dachwerke (vgl. Dokumentation Schwäbisch Gmünd, Stadt)
- Dendrochronologische Datierung des Dachwerks

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:**

*keine Angaben*

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**

Giebelständiges Wohnhaus mit Satteldach. Das Gebäude besteht aus drei Vollgeschossen und wird von einem dreigeschossigem Satteldach überspannt.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**

*keine Angaben*

| | |
|---|---|
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | Rauchgeschwärzte Hölzer im Dach. |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachgerüst Grundsystem<br>  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl<br>• Dachform<br>  • Satteldach |
| **Konstruktion/Material:** | Zweifach liegender Stuhl.<br>Beidseitiger Steilgiebel; Dachebenen ehemals auskragend. |