

Café Scheu, Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171314119035/>

ID: 171314119035

Datum: 24.08.2009

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	137
Postleitzahl:	69117
Stadt-Teilort:	Heidelberg-Altstadt
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Heidelberg (Stadtkreis)
Gemeinde:	Heidelberg
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8221000002
Flurstücknummer:	222
Historischer Straßename:	— <i>keiner</i>
Historische Gebäudenummer:	— <i>keine</i>

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Café Scheu, Wohn- und Geschäftshaus, Ansicht von Westen, Urheber: Regierungspräsidium Karlsruhe, RPK, Ref. 26

Abbildungsnachweis:

— *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Bildbeschreibung:

Südecke des Gebäudes mit Muttergottesfigur (1971)

Abbildungsnachweis:

Bildindex: LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Microfiche-Scan mi05669e11



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus wurde 1742 als zweigeschossiges Gebäude erbaut. Im 19. Jh. wurde das Gebäude um das 2. Obergeschoss erhöht. Im Jahr 1927 wurde Erdgeschoss zum Café umgestaltet. Das Haus wurde vermutlich über zwei Parzellen gebaut. Es scheint Altbausubstanz vor dem Brand 1693 drin zu stecken. Vom Außenbereich her ist auch die grundlegende Gliederung des EG's durch die altangelegten Niveauunterschiede der beiden, ursprünglich im 18. Jh. eigenständigen Gebäude, geprägt. Heute sind die Eckgebäude von Heumarkt und Hauptstraße zusammengelegt. Mit Einbau des Cafés wurden der Treppenaufgang vom EG zum 1. OG im Südgebäude aufgegeben und der interne OG-Zugang über dem nördlichen Gebäudeteil vom Heumarkt aus angelegt.

1985 erfolgten Erneuerung und Umbau des Dachgeschosses zur Wohnung.

Die originale Madonna-Figur (ca.1720) befindet sich seit 1983 im Museum.

1. Bauphase: (1742) Das Wohn- und Geschäftshaus wurde 1742 als zweigeschossiges Gebäude erbaut.(a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: (1801 - 1899) Im 19. Jh. wurde das Gebäude um das 2. Obergeschoss erhöht. (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: (1927) Im Jahr 1927 wurde Erdgeschoss zum Café umgestaltet. Mit Einbau des Cafés wurden der Treppenaufgang vom EG zum 1. OG im Südgebäude aufgegeben und der interne OG-Zugang über dem nördlichen Gebäudeteil vom Heumarkt aus angelegt. (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: Ausbau des Dachgeschosses zur Wohnung.(a)
(1985)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation des Ist-Zustands, Innenbereich, Gasträume und Verkaufsraum
- Restauratorische Untersuchung von Ausstattung und Farbfassungen des Cafés mit Schwerpunkt auf der ursprünglichen Farbgestaltung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Wohn- und Geschäftshaus ist in der Altstadt von Heidelberg gelegen.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Bei dem Wohn- und Geschäftshaus handelt es sich um ein dreigeschossiges, traufständiges Eckgebäude. Das Gebäude ist zur Hauptstraße mit vier Achsen, zum Heumarkt mit sechs Achsen und die Rückfront zum Heumarkt mit drei Achsen und viergeschossig gebaut.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Das Gebäude ruht auf einem Gewölbekeller im Bereich Heumarkt und einem Kreuzgratgewölbekeller zur Hauptstraße. Der Gewölbekeller zur Heumarkt ist eindrucksvoll hinsichtlich seiner Tiefenstaffelung über zwei Geschosse. Die Erschließung des Wohnhauses erfolgt heute vom Heumarkt aus. Ein schmaler Flur umfasst die Treppe, die in jeweils einem langen Lauf in das nächste Geschoss führt. Vom Gang aus sind die zur Straße gelegenen Räume zu betreten. Im Erdgeschoss liegt zur Hauptstrasse das Café Scheu, das auch den Innenraum des Eckerkers nutzt. Der Zugang zum Gastraum erfolgt über den schmalen Durchgang vom Verkaufsraum aus. Der Raum ist in zwei quadratische Bereiche mit Zentralraum und Südraum durch Unterzug geteilt. Die interne Erschließung des Cafés aus der Backstube erfolgt durch eine zweite Treppe westlich des alten Treppenhauses unter Nutzung eines Raumanteils der Galerie (vormals Nordgebäude im Niveau des 1. OG). Im nördlichen Bereich des Gastraumes befinden sich die Toilettenräume mit zwei Zugängen und der gewedelte Aufgang zum Erkerraum. Die Küche des Cafés ist offen mit dem Luftraum des Aufgangs verbunden. Zum Heumarkt sind Versorgungsräume und Verbindungswege zur Küche untergebracht. Im 1. OG zur Hauptstraße bzw. 2. OG zum Heumarkt liegt die Wohnung. Von hier ist das Dach des Erkers zu betreten. Im 2. OG zur Hauptstraße bzw. 3. OG zum Heumarkt befindet sich eine weitere Wohnung. Die Wohnungen haben gleiche Raumdisposition und sind

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	fünfeckig aufgeteilt. Das Dachgeschoss ist zur Wohnung ausgebaut. Die gesamte Ausstattung des Café Scheu ist weitgehend im originalen Zustand erhalten. Die Ausstattung des Cafés ist auf die 2. Hälfte der 1920er Jahre zu datieren. Die Wohnung im 2. OG besitzt gar keine Ausstattung mehr.
Bestand/Ausstattung:	Putzfassade mit 4+6 Achsen, Ohrengewände, Sprossengliederung, Laden 4 Arkaden mit Schlusssteinen in rustizierter Wand, rustizierte Ecklisenen, Muschelnische mit Madonna, zum Heumarkt polygonaler Erker auf Halbsäule, wertvolles schmiedeeisernes Geländer, 3. OG Segmentbogengewände. Obergeschoss: Ohrenfenster, Sprossen Café mit historischem Stuckdekor, im 1. OG weitere Innenausstattung, Innentüren, Holztreppe. Im 1. OG zur Hauptstraße bzw. 2. OG zum Heumarkt liegt die Wohnung, in welcher der barocke Bestand größtenteils überliefert ist (Türumrahmung mit Ohrungen, barocke Stuckdecken). Von hier ist das Dach des Erkers zu betreten, das mit einem Neo-Rokoko Geländer umzogen ist.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• Bruchstein• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• bemerkenswerte Treppen• bemerkenswerte Türen• bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Kreuzgratgewölbe• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Mansardwalmdach• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung<ul style="list-style-type: none">• Lambris/Täfer
Konstruktion/Material:	Das verputzte Sandsteingebäude besitzt einen Mansardwalmdach mit Traufgesims und Gauben.