Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171316049119/

ID: 171316049119 **Datum:** 24.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Untere Laube
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	88
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Süden

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Belegt seit 1419 als Haus und Krautgarten der Pfleger von St. Jos. Der Garten war Erblehen des Klosters Petershausen, 1419 wurde dieser Zins vom Garten auf das Haus verlegt. Von 1432 bis 1530 diente es als „Frauenhaus"/Bordell. Seit dem beginnenden 18. Jh. wurden die Stockwerke einzeln veräußert.

1. Bauphase: (1419)	erstmals belegt
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Literaturnachweis

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In der nordwestlichen Ecke der Altstadt, südlich des Pulverturmes; traufseitig zur Straße "Untere Laube" stehend; nördliche Giebelseite an "Untere Laube 5" anschließend, südliche Giebelseite steht frei zum gemeinsamen Vorplatz mit dem Gasthaus Löhlinbad.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges, verputztes Wohnhaus mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Dachstuhl mit mittelalterlichem Kernbestand, frühneuzeitlich verändert.
Bestand/Ausstattung:	Innenstruktur weitgehend verkleidet.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Stein

	• Mischbau
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	Verputztes Fachwerkhaus auf massivem Sockel, an der Straßenfassade drei ungleichmäßig angeordnete Achsen mit Rechteckfenstern. Nicht unterkellert.