Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171320089047/

ID: 171320089047 **Datum:** 24.02.2009 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kalter Markt
Hausnummer:	33
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
ALK 2009 (Vorlage LV-BW und LAD)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Photogrammetrische Aufnahme
Ansicht Nordost, 1982

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Fachwerkhaus stammt wohl aus dem frühen 15. Jh. 1887 bzw. 1896 fanden Umbauten im Erdgeschoss sowie ein Ausbau des Dachgeschosses statt. 1983 wurde das Gebäude abgebrochen.

1. Bauphase:
(1400 - 1430)

Kern des Gebäudes datiert in das frühe 15. Jh.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1887)

Umbauten des Erdgeschosses und Ausbau der Dachgeschosse.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1896)

Umbauten des Erdgeschosses und Ausbau der Dachgeschosse.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

4. Bauphase:
(1983)

Gebäude abgebrochen

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Photogrammetrische Aufnahmen (insg. 2)

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Der Kalte Markt bildet mit seiner südlichen Verlängerung den ehemaligen Entengraben, ein Teil des Stadtgrabens der städtischen Befestigungsanlage aus dem 13. Jhdt. In den letzten 150 Jahren veränderten Neubebauungen stark, die vormals als Markt benutzte Straße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um ein zweigeschossiges verputztes Fachwerkgiebelhaus.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Haus wurde 1983 abgebrochen.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*