

Lorenzenhof

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171371493010/>

ID: 171371493010

Datum: 15.10.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Abendgrundweg
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	78089
Stadt-Teilort:	Unterkirnach
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Unterkirnach
Wohnplatz:	Unterkirnach
Wohnplatzschlüssel:	8326065032
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

— keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- 1. Beinhaltet Bauteil:** Hofkapelle des Lorenzenhofes, Abendgrundweg 25

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Ursprünge des Anwesens Lorenzenhof gehen bis in das 16. Jahrhundert zurück. 1789 (i) wurde eine Kapelle auf dem Anwesen errichtet. Das ursprüngliche Wohnstallhaus wurde durch einen Brand zerstört und 1907 durch das heute bestehende Gebäude ersetzt.

1. Bauphase: Ursprünge bis ins 16. Jh.
(1500 - 1599)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Einzellage
- allgemein

2. Bauphase: Errichtung der Hofkapelle (i)
(1789)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Bauernhof

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

3. Bauphase: Errichtung des nach einem Brand zertsörten Hofgebäudes (a)
(1907)

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: Abbruch des Hofgebäudes genehmigt, die Kapelle bleibt nach Abbruch bestehen.
(2020)

Betroffene Gebäudeteile: keine

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

• Fotodokumentation

**Beschreibung**

Umgebung, Lage: Der Lorenzenhof liegt in leichter Hanglage exponiert am Ortsrand von Unterkirnach im Kirnachtal.

Lagedetail:

- Siedlung
- Randlage

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Wohnstallhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Wohnwirtschaftsgebäude, als zweigeschossiges Schwarzwaldhaus mit giebelständigem Wohnteil zum Tal errichtet.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** Abgegangen

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*