Lorenzenhof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171371493010/

ID: 171371493010 **Datum:** 15.10.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Abendgrundweg
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	78089
Stadt-Teilort:	Unterkirnach
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Unterkirnach
Wohnplatz:	Unterkirnach
Wohnplatzschlüssel:	8326065032
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil: Hofkapelle des Lorenzenhofes, Abendgrundweg 25

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Ursprünge des Anwesens Lorenzenhof gehen bis in das 16. Jahrhundert zurück. 1789 (i) wurde eine Kapelle auf dem Anwesen errichtet. Das ursprüngliche Wohnstallhaus wurde durch einen Brand zerstört und 1907 durch das heute bestehende Gebäude ersetzt.

1. Bauphase:
(1500 - 1599)

Ursprünge bis ins 16. Jh.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Einzellage
  - allgemein

2. Bauphase:
(1789)

Errichtung der Hofkapelle (i)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Bauernhof

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

3. Bauphase:
(1907)

Errichtung des nach einem Brand zertsörten Hofgebäudes (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(2020)

Abbruch des Hofgebäudes genehmigt, die Kapelle bleibt nach Abbruch bestehen.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Der Lorenzenhof liegt in leichter Hanglage exponiert am Ortsrand von Unterkirnach im Kirnachtal.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Randlage

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Wohnstallhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Wohnwirtschaftsgebäude, als zweigeschossiges Schwarzwaldhaus mit giebelständigem Wohnteil zum Tal errichtet.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Abgegangen
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*