Gasthaus zur Krone

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171942649018/

ID: 171942649018 **Datum:** 19.11.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Brühlstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	88416
Stadt-Teilort:	Ochsenhausen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Ochsenhausen
Wohnplatz:	Ochsenhausen
Wohnplatzschlüssel:	8426087036
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach Ausweis der vorgenommenen dendrochronologischen Datierung wurde der Kernbestand des Gebäudes um das Jahr 1812/ 13 (d) errichtet.

1. Bauphase: (1812 - 1813)	Erbauung des Kernbestands.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Bauhistorische Untersuchung Treppenbereich
- Fotodokumentation Vorzustand
- Expose

Beschreibung

Umgebung, Lage: Unmittelbar nordöstlich, unterhalb des ehem. Ochsenhausener Klosters gelegen.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus, Herberge

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger massiver Kastenbau mit Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Das Innere mit mittigem Längsflur und seitlichen Einzelräumen. Im Erdgeschoss als Gaststätte genutzt mit talseitigen Wohnräumen. Im Obergeschoss eine Vielzahl von Einzelzimmern. Zuunterst große Gewölbekeller. Im ersten Dachgeschoss nordseitige Wohnräume, südlicher Teil des Dachraumes nicht ausgebaut.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Umfangreicher historischer Altbestand, das Gebäude befand sich während der dendrochronologischen Datierung im Umbau.

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Dachform
  - Satteldach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*