Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/172049334217/

ID: 172049334217 **Datum:** 04.07.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hochmaiengasse
Hausnummer:	23
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung am Wohnhaus belegen, dass das Dachwerk 1474/ 75 (d) abgezimmert wurde. 1666/ 67 (d) wurde der ursprüngliche Steilgiebel durch einen Fachwerkgiebel ersetzt.

1. Bauphase: (1474 - 1475)	Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (1666 - 1667)	Ersetzung des ursprünglichen Steilgiebels durch einen Fachwerkgiebel (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau • allgemein

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus steht traufseitig zur Hochmaiengasse bzw. als Eckgebäude giebelständig zur Sprengergasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um einen dreigeschossigen Satteldachbau mit nach Süden freistehender Giebelseite. Das leicht erhöhte Kellergeschoss passt sich der nach Süden abfallenden Hanglage an. Das Gebäudeäußere zeigt eine Eckquaderung, die zugemauerten Gewände eines Rundbogenportals und Bossenquaderwerk um das moderne Schaufenster im nördlichen Bereich Erdgeschossbereich bzw. als Gewände des flachbogigen Eingangsportals. Darüber befindet sich eine leere Rundbogennische.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach • Verwendete Materialien

	• Putz
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*