Abgegangenes Gebäude

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/172478418118/

ID: 172478418118 **Datum:** 04.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Oberamteigasse
Hausnummer:	4a
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	325
Geo-Koordinaten:	49,0002° nördliche Breite, 9,1426° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Oberamteigasse

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Abgegangenes Stadtwaschhaus beim ehemaligen Äußeren Neckartor. (a)

1. Bauphase:
(1758)

Der Schuhmacher Hanns Jerg Jäger besitzt bei seinem Haus (älteste Geb. Nr. 344) einen Küchengarten. Er hat "einen Teil des Gartenplatzes (3/4 Ruthen)" an die Stadtgemeinde als Bauplatz "zu einem Waschhaus verkauft". (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1776)

Die Stadtgemeinde errichtet auf diesem Platz "an dem "Äußeren Neckartor" ein neues Stadtwaschhaus beim Kleinen Neckerle. Bereits 1768 war an der Enz (Bereich Vorstadt 3/5) ein erstes Stadtwaschhaus erbaut worden. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1784)

Beschreibung im Feuerversicherungskataster: "Gemeine Stadt allhier" besitzt "An dem Äüsseren Neccar Thor Nr. 325 Das Stadt Wasch Haus, an dem Neccar Thor, 1776 neu erbaut". (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1835)

Die Stadt lässt das Stadtwaschhaus am Neckartor abbrechen. Der Bereich des abgegangenen Waschhauses wird mit zu einem Bauplatz verwendet, worauf Christian und Christoph Rumbolz, Bleicher, im gleichen Jahr das ehem. Geb. Nr. 227 errichten lassen: "Ein kleines zweistockiges Haus in der Mühlgasse beim Neckathor neben dem Mühlgraben". Dort betreiben sie eine Bleicherei. In den 80er kommt das Gebäude an die Ölfabrikanten Kollmar und wird 1886 als Magazinsgebäude umgebaut. 1904 fällt das ganze Fabrikareal einem Großbrand zum Opfer. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in:
(1758)

Jäger, Hanns Jerg

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Küchengarten

Beruf / Amt / Titel:
- Schuhmacher

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Besitzer:in:
(1758 - 1776)

Besigheim, Stadt

Bemerkung Besitz: kauft Anteil als Bauplatz

Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Bauplatz
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

3. Besitzer:in: (1776 - 1835)	Besigheim, Stadt
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Neubau Stadtwaschhaus
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

4. Besitzer:in: (1835)	Besigheim, Stadt
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Abbruch Stadtwaschhaus
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

5. Besitzer:in: (1835)	Rumbolz, Christian
Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	Schwiegersohn des Caspar Müller
Beschreibung:	Neubau Haus; Bleicherei
Beruf / Amt / Titel:	• Bleicher
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)

6. Besitzer:in: (1835 - 1880)	Rumbolz, Christoph
Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	Schwiegersohn des Caspar Müller

Beschreibung:	Neubau Haus; Bleicherei
Beruf / Amt / Titel:	• Bleicher
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)
7. Besitzer:in: (1880)	Kollmar, NN
Bemerkung Besitz:	erwirbt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Lager
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Beim ehemaligen Äußeren Neckartor.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Abgegangenes Stadtwaschhaus.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*