Wohnhaus, Kirchtorstraße 8

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/172752074421/

ID: 172752074421 **Datum:** 11.11.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kirchtorstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78727
Stadt-Teilort:	Oberndorf
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Oberndorf am Neckar
Wohnplatz:	Oberndorf am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8325045025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Fachwerkstock, wie auch die Giebelscheiben datieren nach den Dendro-Ergebnissen in das Jahr 1780. Bei Probe Nr. 3 konnte das Fälldatum der Bauhölzer gar auf Juli/August des Jahres 1780 festgelegt werden. In das Jahr des Stadtbrandes datieren auch die Bauhölzer des Nachbarhauses Nr. 6. Im Gegensatz zu Haus Nr. 8 ist es eine Etage höher.
Dieser Unterschied wird im Hause Nr. 8 im Jahre 1815 ausgeglichen. Es wird um eine Ebene aufgestockt; bekommt wohl auch die rückwärtige Galerie und erhält zu diesem Zeitpunkt die straßenseitige Fassade.

Kenzingen, August 2010

1. Bauphase: (1780)	Der Fachwerkstock wie auch die Giebelscheiben datieren nach den Dendro-Ergebnissen in das Jahr 1780 (d).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	dreigeschossiger Massivbau mit Satteldach
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	langer, hoher Baukörper
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Ältester aufgehender Bestand ist eine traufständig ausgerichteter Bau mit ehem. Satteldach und zwei Nutzungsebenen im Unterbau. Letztere besteht aus einem massiven, weitgehend ausgehölten Erdgeschoss und einem darauf abgezimmerten Fachwerkstock. das zugehörige Dachwerk ist nicht mehr erhalten. Das ehemalige Dachprofil ist aber über die erhaltenen Giebelscheiben ablesbar.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*