

Wohnhaus Schuhmarktplatz 13

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/173430691916/>

ID: 173430691916 Datum: 17.06.2015 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schuhmarktplatz
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	78727
Stadt-Teilort:	Oberndorf
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Oberndorf am Neckar
Wohnplatz:	Oberndorf am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8325045025
Flurstücknummer:	77/2
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine


Lage des Wohnplatzes



Fotos

Bildbeschreibung:
Bauphasenplan OG1

Abbildungsnachweis:
Lohrum, 2014



Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum



Bildbeschreibung:

— OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:

Burghard Lohrum



Bildbeschreibung:

— OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:

Burghard Lohrum



 **Objektbeziehungen**

— keine

 **Umbauzuordnung**

— keine

 **Bauphasen**

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ältesten Bauteile, die beiden massiven Giebelscheiben, datieren ins 13. Jahrhundert und gehören zu

einem datierten Balken im EG (1235/36 d). Es scheint sich dabei um ein herrschaftliches, turmartiges Gebäude mit mindestens 5 Vollgeschossen gehandelt zu haben, welches ab dem 4. Obergeschoss einen Fachwerkaufsatz hatte und vermutlich zu Wohnzwecken genutzt wurde. Im 17. Jahrhundert (1671/72 d) wurde das Gebäude umfassend umgebaut.

1. Bauphase:
(1235 - 1236)

Errichtung des Gebäudes um 1235/36 (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

2. Bauphase:
(1671 - 1672)

Umbauten am Innengerüst um 1671/72 (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

3. Bauphase:
(2014 - 2015)

Abbruch des Gebäudes, unter Erhaltung der Giebelscheiben und des Kellers.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Dokumentation, Nachtrag 2014
- Bauhistorische Kurzanalyse
- Statische Untersuchung
- Bau- und kunsthistorische Untersuchung Treppe

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Das Wohnhaus liegt im Südwesten der Altstadt.

Lagedetail:

- Siedlung
 - Wohnsiedlung

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
 - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Unmittelbar an die Nachbarbebauung angrenzender, traufseitig zur Straße stehender Baukörper mit vier Vollgeschossen und Satteldach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Der Abbruch wurde 2014/15 vollzogen.

Bestand/Ausstattung:

Massivmauerwerk aus Tuffsteinquadern.



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
 - Außenwand aus Stein
 - Fassade aus Holz
- Steinbau Mauerwerk
 - Quader

Konstruktion/Material:

Die Giebelwände bestehen aus Quadermauerwerk aus Tuffstein, im oberen Bereich verputzt. Holzinngerüst mit Fachwerkwänden an den Traufseiten.