Wohnhaus Schuhmarktplatz 13

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/173430691916/

ID: 173430691916 **Datum:** 17.06.2015 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schuhmarktplatz
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	78727
Stadt-Teilort:	Oberndorf
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Oberndorf am Neckar
Wohnplatz:	Oberndorf am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8325045025
Flurstücknummer:	77/2
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Bauphasenplan OG1

Abbildungsnachweis:
Lohrum, 2014

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ältesten Bauteile, die beiden massiven Giebelscheiben, datieren ins 13. Jahrhundert und gehören zu

einem datierten Balken im EG (1235/36 d). Es scheint sich dabei um ein herrschaftliches, turmartiges Gebäude mit mindestens 5 Vollgeschossen gehandelt zu haben, welches ab dem 4. Obergeschoss einen Fachwerkaufsatz hatte und vermutlich zu Wohnzwecken genutzt wurde. Im 17. Jahrhundert (1671/72 d) wurde das Gebäude umfassend umgebaut.

1. Bauphase:
(1235 - 1236)

Errichtung des Gebäudes um 1235/36 (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

2. Bauphase:
(1671 - 1672)

Umbauten am Innengerüst um 1671/72 (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

3. Bauphase:
(2014 - 2015)

Abbruch des Gebäudes, unter Erhaltung der Giebelscheiben und des Kellers.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation, Nachtrag 2014
- Bauhistorische Kurzanalyse
- Statische Untersuchung
- Bau- und kunsthistorische Untersuchung Treppe

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Wohnhaus liegt im Südwesten der Altstadt.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Wohnsiedlung

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Unmittelbar an die Nachbarbebauung angrenzender, traufseitig zur Straße stehender Baukörper mit vier Vollgeschossen und Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Der Abbruch wurde 2014/15 vollzogen.
Bestand/Ausstattung:	Massivmauerwerk aus Tuffsteinquadern.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Außenwand aus Stein
	  • Fassade aus Holz
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Quader

Konstruktion/Material:	Die Giebelwände bestehen aus Quadermauerwerk aus Tuffstein, im oberen Bereich verputzt. Holzinnengerüst mit Fachwerkwänden an den Traufseiten.