Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/173664808220/

ID: 173664808220 **Datum:** 14.06.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Sammlungsgasse
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78234
Stadt-Teilort:	Engen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Engen
Wohnplatz:	Engen
Wohnplatzschlüssel:	8335022009
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Altstadt von Engen besitzt mit ihrer mittelalterlichen Stadtmauer ein weitgehend intaktes Stadtbild. Das Haus Hermanutz (Sammlungsgasse 4) steht auf dieser Stadtmauer und weist einige Befunde aus dem Mittelalter (Gemäuer, Eichenbalken) auf.
Die an einer Wand befindeliche Jahreszahl 1561(i) ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Datierung des Gebäudes.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Wohnhaus auf der Stadtmauer erbaut.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*