

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/174260360111/>

ID: 174260360111

Datum: 20.02.2019

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wilhelmstraße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	79379
Stadt-Teilort:	Müllheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Müllheim
Wohnplatz:	Müllheim
Wohnplatzschlüssel:	8315074012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk des Gebäudes in der Wilhelmstraße 9 wurde, wie die dendrochronologische Untersuchung belegt, im Jahr 1605 (d) abgezimmert.

1. Bauphase: Abzimmerung des Dachwerkes (d)
(1604 - 1605)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Lagedetail:


- Siedlung
- Stadt

 **Besitzer**

— *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Das Gebäude befindet sich in der Müllheimer Stadtmitte. Es steht traufseitig an der Westseite der Wilhelmstraße, nahe des Marktplatzes.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiges Gebäude mit Staffelgiebeln, Flachbogenfenstern, rustizierten Ecklisenen und Gesimsgliederung.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: — *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): — *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: — *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Gestaltungselemente
 - Staffelgiebel
- Detail (Dach)
 - Dachüberstand
- Verwendete Materialien
 - Putz

Konstruktion/Material: — *keine Angaben*