

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/174266586613/>

ID: 174266586613

Datum: 22.02.2012

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Rosenstraße
<b>Hausnummer:</b>	5
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude Rosenstraße 5 vereint die Reste von ehemals zwei eigenständigen, stark umgebauten Dachwerken: Das linke Dachwerk datiert im Kern um 1540 (d). Im späten 18. Jh. wurden die Stuhlstände bedeutend gekürzt und das Dach mit Altholz verändert; das rechte Dachwerk stammt ehemals wohl aus dem 15. Jh. und wurde, zusammen mit dem linken Dach, um 1795 (d) umgebaut. Das Dachwerk von Haus Nr. 7 weist hingegen einen hohen Originalbestand aus der 1. Hälfte des 15. Jhs. auf.

**1. Bauphase:**  
(1471 - 1795) Die ältesten Hölzer im rechten Dachwerk wurden Ende des 15. Jhs. gefällt; die jüngsten Ende des 18. Jhs. (d)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**2. Bauphase:**  
(1539 - 1540) Abzimmerung des linken Dachwerks. (d)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

### **Besitzer**

keine Angaben

### **Zugeordnete Dokumentationen**

• Bauhistorische Dokumentation mit Bauaufnahme, dendrochronologische Datierung und Schadensanalyse

### **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

### **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** keine Angaben