

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/174266586613/>

ID: 174266586613 Datum: 22.02.2012 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Straße: | Rosenstraße |
| Hausnummer: | 5 |
| Postleitzahl: | 88212 |
| Stadt-Teilort: | Ravensburg |
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Ravensburg (Landkreis) |
| Gemeinde: | Ravensburg |
| Wohnplatz: | Ravensburg |
| Wohnplatzschlüssel: | 8436064109 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude Rosenstraße 5 vereint die Reste von ehemals zwei eigenständigen, stark umgebauten Dachwerken: Das linke Dachwerk datiert im Kern um 1540 (d). Im späten 18. Jh. wurden die Stuhlstände bedeutend gekürzt und das Dach mit Altholz verändert; das rechte Dachwerk stammt ehemals wohl aus dem 15. Jh. und wurde, zusammen mit dem linken Dach, um 1795 (d) umgebaut. Das Dachwerk von Haus Nr. 7 weist hingegen einen hohen Originalbestand aus der 1. Hälfte des 15. Jhs. auf.

1. Bauphase:
(1471 - 1795) Die ältesten Hölzer im rechten Dachwerk wurden Ende des 15. Jhs. gefällt; die jüngsten Ende des 18. Jhs. (d)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

2. Bauphase:
(1539 - 1540) Abzimmerung des linken Dachwerks. (d)


Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Bauhistorische Dokumentation mit Bauaufnahme, dendrochronologische Datierung und Schadensanalyse

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:  keine Angaben

Lagedetail:


- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):  keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:  keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):  keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:  keine Angaben

Konstruktion/Material:  keine Angaben