

Wohn- und Gasthaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/174334605911/>

ID: 174334605911

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kanzleigasse
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0605° nördliche Breite, 8,4570° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Haus repräsentiert barocke Baugestaltung in ausgeprägter Weise, wobei sowohl Details des Innen- wie auch Außenbaus auf eine Entstehung im 17. und 18. Jahrhundert hinweisen.


1. Bauphase: (1600 - 1800)	Entstehung des Gebäudes
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus• Anlagen für Handel und Wirtschaft• Gasthof, -haus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach mit Halbwalmdach-/Zweidrittelwalmdach

 **Besitzer**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Eckgebäude befindet sich im Nordosten der Altstadt Villingens, an der Kreuzung Schulgasse/ Kanzleigasse.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus• Anlagen für Handel und Wirtschaft• Gasthof, -haus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Wohn- und Gasthaus, stattliches dreigeschossiges Eckgebäude zur Schulgasse, mit Halbwalmdach und an der Kanzleigasse mittig angeordneter Aufzugsgaube.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach mit Halbwalmdach-/Zweidrittelwalmdach
Konstruktion/Material:	— keine Angaben