Kath. Kirche St. Pankratius

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/174672234015/

ID: 174672234015 **Datum:** 09.11.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Am Kirchberg
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	79235
Stadt-Teilort:	Vogtsburg-Burkheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Vogtsburg im Kaiserstuhl
Wohnplatz:	Burkheim
Wohnplatzschlüssel:	8315133006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,1015° nördliche Breite, 7,5978° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dach des Chores ist dendrochronologisch auf das Jahr 1297 (d) bestimmt, das Dach des Langhauses auf das Jahr 1347 (d).
Sakristei und Turm stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert.. 1726 (d) wurde nach der Erhöhung des Langhauses das Dach neu abgezimmert. Die Vorhalle stammt aus dem Jahr 1872.

In den 1780er Jahren wurde der Friedhof verlegt, 1855 erfolgte die Tieferlegung des sog. Kirchplatzes zur Trockenlegung der Kirche.
Im Innern befinden sich in der Turmkappelle Wandmalereien des 16. Jahrhunderts.

1. Bauphase:
(1297)

Abzimmerung Chordach (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1347)

Abzimmerung Langhausdach (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

3. Bauphase:
(1400 - 1599)

Sakristei- und Turmerrichtung (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1500 - 1599)

Wandmalereien in der Turmkapelle (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

Konstruktionsdetail:
- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

5. Bauphase:
(1726)

Das vorhandene Langhausdach wurde nach der Erhöhung der Langhausmauer um 1725/26 (d) abgezimmert.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

6. Bauphase:
(1780 - 1789)

Verlegung Friedhof (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:	• Sepulkralanlagen • Friedhof
7. Bauphase: (1855)	Tieferlegung Kirchplatz (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
8. Bauphase: (1872)	Vorhalle (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung
- Dendrochronologische Datierung, Gefügekundliche Dachwerksanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Kath. Pfarrkirche St. Pankratius im ansteigenden Gelände.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Verputzte Saalkirche mit Eckquaderung und Satteldach mit breitem, profiliertem Traufgesims; im Westen schmale Vorhalle, an der Nordseite Kirchturm mit Pyramidendach, im Osten eingezogener Polygonalchor. Nach Norden Substruktionsmauer mit Treppenabgang zum südlich vorgelagerten Kirchplatz mit Steinkreuz.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Pyramidendach
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*