Wohnhaus mit Scheune (abgegangen)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/175020929810/

ID: 175020929810 **Datum:** 22.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	8/1, 8a
Postleitzahl:	70794
Stadt-Teilort:	Filderstadt
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Filderstadt
Wohnplatz:	Plattenhardt
Wohnplatzschlüssel:	8116077011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,6540° nördliche Breite, 9,1956° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Westen auf Kirchstraße 8

Abbildungsnachweis:
Tilmann Marstaller

Bildbeschreibung:
Ansicht von Südwesten auf die Scheune

Abbildungsnachweis:
Tilmann Marstaller

Bildbeschreibung:
Ansicht von Westen auf Kirchstraße 8/1

Abbildungsnachweis:
Tilmann Marstaller

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut der dendrochronologischen Untersuchung wurde 1467/68 (d) das Wohnhaus (Kirchstraße 8/1) und 1568/69 (d) die Scheune (Kirchstraße 8a) erbaut.

1. Bauphase:
(1467 - 1468)

Erbauung Wohnhaus (d)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase: (1568 - 1569)	Errichtung Scheune (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus (ehem. Kirchstraße 8/1) war giebelständig zur Kirchstraße ausgerichtet; im Nordosten des Wohnhauses, weit von der Kirchstraße traufseitig zurückversetzt stand die Scheune, die mit dem Wohnhaus Kirchstraße 8/1 und dem Wohnhaus Kirchstraße 8 dreiseitig einen kleinen Hof umschloss.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Wohnhaus (Kirchstraße 8/1): eingeschossiger Satteldachbau. Scheune (Kirchstraße 8a): massiver, unverputzter Satteldachbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Quader

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*