## **Fachwerkhaus**

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/175355132418/

ID: 175355132418 Datum: 21.09.2020 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

Straße: Roßmarktgasse

Hausnummer: 19

Postleitzahl: 88630

Stadt-Teilort: Pfullendorf

Regierungsbezirk: Tübingen

**Kreis:** Sigmaringen (Landkreis)

Gemeinde: Pfullendorf

Wohnplatz: Pfullendorf

Wohnplatzschlüssel: 8437088024

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine

**Geo-Koordinaten:** 47,9236° nördliche Breite, 9,2571° östliche Länge

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

**Bauphasen** 

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Verschiedene konstruktive Merkmale weisen auf eine Erbauungszeit um 1500 hin.

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes

### Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Fachwerkhaus

(1500)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail: Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: Wohnbauten

Wohnhaus

Konstruktionsdetail: Dachform

Satteldach

Wandverkleidung

Fachwerk



### 🙎 Besitzer:in

keine Angaben



### **Zugeordnete Dokumentationen**

Bauhistorische und Restauratorische Untersuchung

### **Beschreibung**

Das Gebäude bildet den optischen Abschluss der Roßmarktgasse in **Umgebung, Lage:** 

östlicher Richtung und ist somit prägender Bestandteil der historischen

südöstlichen Bebauung der Stadt.

Lagedetail: Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: Wohnbauten

Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreigeschössiges, in den Hang gebautes Gebäude mit 2 1/2-stöckigem Dachaufbau. In teilbereichen des EG bzw. 1. OG sind

Außenwände und Mauern sowohl direkt aus dem Fels geschlagen, wie auch mit Backsteinen und Feldsteinen aufgemauert. Die südwestliche

Vorderseite ist unterkellert.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



### Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

 Dachform Satteldach

Wandverkleidung

Fachwerk

# Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Fachwerkhaus

Konstruktion/Material:	=	keine Angaben