

Osianderhaus, Ehem. Pfründnerwohnheim

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/176789361718/>

ID: 176789361718

Datum: 16.02.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietstraße
Hausnummer:	37
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0597° nördliche Breite, 8,4565° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Sog. Osianderhaus, ehemaliges Pfründnerwohnheim.
Die Fassadengestaltung entstammt der Zeit um 1600.


1. Bauphase: (1600)	Errichtung des Gebäudes.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach

 **Besitzer**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Gebäude wurde fluchtend mit der traufständigen Bebauung der Rietstraße auf deren Südseite errichtet. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Riettor.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Ehemaliges Pfründnerwohnheim Dreigeschossiger, blockhafter Baukörper, mit großem rückwärtigen Flügel nach Süden und zwei Wohngeschosse über einem hohem Keller-Sockel sowie einem abschließendem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
Konstruktion/Material:	— keine Angaben