

## Abgegangenes Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/176889234711/>

ID: 176889234711

Datum: 09.11.2021

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Fischergasse
<b>Hausnummer:</b>	25
<b>Postleitzahl:</b>	79235
<b>Stadt-Teilort:</b>	Vogtsburg-Burkheim
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Vogtsburg im Kaiserstuhl
<b>Wohnplatz:</b>	Burkheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8315133006
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung


— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das abgegangene Wohnhaus stammt aus dem 18./19. Jahrhundert. Im 19./20. Jahrhundert erfolgten nachträgliche Veränderungen durch Ausbau zu Wohnzwecken und Erneuerung des Daches

**1. Bauphase:** Erbauung (a)  
(1700 - 1899)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>2. Bauphase:</b> (1800 - 1999)	Nachträgliche Veränderungen durch Ausbau zu Wohnzwecken und Erneuerung des Daches (a)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Dachgeschoss(e)</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation vor Abbruch

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Ehem. Gehöft im zur Tullastraße abfallenden Gelände.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Giebelständiges, eingeschossiges Wohnhaus, verputzter Fachwerkbau mit Satteldach über massivem Kellergeschoss mit Kellerluken, nordöstlich hofseitige Erschließung über einläufige Eingangstreppe sowie Kellerabgang mit rundbogigem Kellertor.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Holzgerüstbau</li><li>• allgemein</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	

— keine Angaben