

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/177112480317/>

ID: 177112480317

Datum: 04.07.2017

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hohlengrabengasse/ Sprengergasse
<b>Hausnummer:</b>	22/ 2
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk des Wohnhauses wurde der dendrochronologischen Untersuchung nach 1427/ 28 (d) errichtet.

**1. Bauphase:** Abzimmerung des Dachwerkes (d).  
(1427 - 1428)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

### Besitzer

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Datierung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Das Wohnhaus liegt im Südwesten der historischen Altstadt Rottweil. Es ist als Eckgebäude traufseitig zur Hohlengrabengasse bzw. giebelständig zur Sprengergasse ausgerichtet.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger Eckbau, der von einem dreigeschossigen Satteldachbau mit Schopfwalm bekrönt wird. Das Erdgeschoss ist durch moderne Schaufenster geöffnet. Im Bereich des 1. Obergeschosses befindet sich sowohl giebel- als auch traufseitig ein polygonale Fenstererker.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** — keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Detail (Ausstattung)
  - Fenstererker
- Dachform
  - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

**Konstruktion/Material:** — keine Angaben