Burgruine Hohengeroldseck

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/177442301715/

ID: 177442301715 **Datum:** 07.05.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schlossberg
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	77960
Stadt-Teilort:	Seelbach-Schönberg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Seelbach
Wohnplatz:	Schönberg
Wohnplatzschlüssel:	8317127018
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht

Abbildungsnachweis:
Prof. Dr.-Ing. Erwin W.A. Schwing

Bildbeschreibung:
Innenansicht

Abbildungsnachweis:
Prof. Dr.-Ing. Erwin W.A. Schwing

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Burg Hohengeroldseck wurde vermutlich im 13. Jahrhundert unter Walther I. von Geroldseck errichtet. 1689 wurde die Burg durch französische Truppen zerstört. Die Österreicher befestigten die äußeren Vorwerke nochmals 1693. Zwischen 1892 und 1901 erfolgte die Instandsetzung.

1. Bauphase:
(1200 - 1299)

Errichtung der Burg

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Burganlage
  - allgemein

Bauwerkstyp:
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Burg, allgemein

2. Bauphase:
(1689)

Zerstörung durch französische Truppen

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1693)

Befestigung der äußeren Vorwerke durch die Österreicher

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1892 - 1901)

Instandsetzung

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Burgruine erstreckt sich auf einem freistehenden Bergkegel nördlich von Seelbach-Schönberg.
Lagedetail:	• Burganlage • allgemein
Bauwerkstyp:	• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen • Burg, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Eine Ringmauer fasst einen äußeren Burghof ein, dem ein Vorwerk, die Wirtschaftsgebäude und das Brunnenhaus eingestellt waren. Die obere Burg in der Mitte des Bergplateaus wurde von einem weiteren Bering eingefasst. Diese war durch zwei Wohnhäuser mit dazwischenliegendem Burghof bestimmt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk • allgemein
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*