Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/177619754911/

ID: 177619754911 **Datum:** 16.02.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietstraße
Hausnummer:	24
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0599° nördliche Breite, 8,4573° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Wohn- und Geschäftshaus mit Hinterhaus

Das Haus stammt in seinem Kern vermutlich bereits aus dem 13. Jahrhundert. 1457 wird es im Zusammenhang mit der Bruderschaft der Antoniter-Eremiten genannt, die bereits in diesem Gründungsjahr

ihre Ordens sich hier in Villingen ansässig machten und sich der Krankenpflege, vor allem von Epidemiekranken widmeten.
Der Dachstuhl um 1700 abgezimmert. (a)

Hinterhaus (Rathausgasse 3) aus dem 18. Jh.

1. Bauphase: (1457)	Erwähnung des schon stehenden Gebäudes.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
2. Bauphase: (1700)	Dachstuhl abgezimmert. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus, fluchtend eingebunden in die traufständige Bebauung der Rietstraße auf deren Nordseite.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Wohn- und Geschäftshaus mit Hinterhaus. Vorderhaus (Rietstraße 24) dreigeschossiger Massivbau mit Satteldach, im Erdgeschoß befindet sich ein moderner Ladeneinbau. Hinterhaus (Rathausgasse 3) dreigeschossiger freistehender Satteldachbau mit Aufzugsgaube.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*