

## Ehem. Zehntscheuer

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/177740885019/>

ID: 177740885019

Datum: 29.06.2017

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hochmaiengasse
<b>Hausnummer:</b>	20
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ehem. Zehntscheuer wurde der dendrochronologischen Untersuchung zufolge 1492/ 93 (d) errichtet.

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes (d)  
(1492 - 1493)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Zehntscheune

**Besitzer**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Die ehem. Zehntscheuer befindet sich freistehender Lage im Südwesten der hist. Altstadt. Sie traufseitig zur Hochmaingasse ausgerichtet.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Lagergebäude

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):**

Es handelt sich um einen viergeschossigen, teils verputzten Bruchsteinbau mit viergeschossigem Satteldach und freiliegenden Fachwerkgiebeln.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**

keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**

keine Angaben

**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein
- Mischbau
  - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Putz

**Konstruktion/Material:**

keine Angaben