

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/177886844120/>

ID: 177886844120

Datum: 11.07.2017

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Lorenzgasse
<b>Hausnummer:</b>	4
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Datierung ergab leider kein gesichertes Ergebnis.

### Besitzer

▬ keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Wohnhaus befindet sich im Nordosten der historischen Altstadt Rottweils, in freistehender Lage.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweistöckiger, verputzter Satteldachbau; im 1. Obergeschoss polygonaler Eckerker; unregelmäßige Fensteranordnung.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	▬ keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	▬ keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	▬ keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li></ul></li><li>• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>• Putz</li></ul></li><li>• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none"><li>• Fenstererker</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	▬ keine Angaben