

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/178304897515/>

ID: 178304897515 Datum: 25.10.2011 Datenbestand: Bauforschung


Objektdaten

Straße: Rosgartenstraße
Hausnummer: 22
Postleitzahl: 78426
Stadt-Teilort: Konstanz
Regierungsbezirk: Freiburg
Kreis: Konstanz (Landkreis)
Gemeinde: Konstanz
Wohnplatz: Konstanz
Wohnplatzschlüssel: 8335043012
Flurstücknummer: keine
Historischer Straßename: keiner
Historische Gebäudenummer: keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt Dach A-A

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung blieb ohne Befund. Die Hölzer konnten nicht datiert werden.

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Rosgartenstraße liegt in der Konstanzer Altstadt, südlich des Konzilgebäudes, d.h. unweit des Hafens. Sie verläuft in Nord-Süd-Richtung und verbindet im leicht gekrümmten Verlauf die Bodanstraße mit der Kanlzeistraße bzw. Münzstätte an der Kreuzung mit der Torgasse.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiger Fachwerkbau mit asymmetrischen, im ersten Dachgeschoss ausgebauten Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Dachgerüst Grundsystem• Sparrendach, q. geb. mit Firstständer
Konstruktion/Material:	— keine Angaben