St. Jodok

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/178332519118/

ID: 178332519118 **Datum:** 18.04.2012 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Eisenbahnstraße
Hausnummer:	20
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht der Pfarrkirche St. Jodok von NW (1974)

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg; LDA Tübingen 17988, Aufnahme Bock, Oberopfingen

Bildbeschreibung:
Blick zum Chor

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ende des 14. Jahrhunderts errichte man St. Jodok im Auftrag des Klosters Weißenau und des städtischen Rats als zweite Pfarrkirche Ravensburgs; ihr Einzugskreis betraf seinerzeit die Unterstadt. Die Kirche war bis zur Säkularisierung im Jahr 1802 dem Kloster Weißenau inkorporiert.

Bei einer jüngeren Untersuchung (B. Lohrum) zeigte die Begehung des Kirchendachwerks, dass dort keine ältere Holzsubstanz vorhanden ist. Dagegen scheinen im Glockenturm noch die alten Eichenbalken verbaut zu sein. Die dendrochronologische Datierung ausgewählter Dachhözler ergab eine Fällzeit in den Jahren 1377/78. (d)

1. Bauphase:
(1376 - 1378)

Älteste Fällzeit der Dachwerkshölzer. (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1953)

Sanierung. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

3. Bauphase:
(2010)

Letzte große Sanierung (a), darunter:
Einbau einer Altarinsel; die teilweise Entfernung fester Bänke, die durch mobile ersetzt wurden; Änderungen an der Anordnung von Figuren und Bildern.

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung im Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Pfarrkirche befindet sich im Kern der Ravensburger Altstadt.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein
  - Pfarrkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreischiffige Pfeilerbasilika mit erhöhtem Mittelschiff und lang gestrecktem Chor gen Osten.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Pultdach
  - Satteldach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*