

## St. Jodok

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/178332519118/>

ID: 178332519118

Datum: 18.04.2012

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Eisenbahnstraße
<b>Hausnummer:</b>	20
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

Ansicht der Pfarrkirche St. Jodok von NW (1974)

#### Abbildungsnachweis:

Bildindex Foto Marburg; LDA Tübingen 17988, Aufnahme Bock, Oberopfingen

#### Bildbeschreibung:

Blick zum Chor

#### Abbildungsnachweis:

Bildindex Foto Marburg



### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ende des 14. Jahrhunderts errichte man St. Jodok im Auftrag des Klosters Weißenau und des städtischen Rats als zweite Pfarrkirche Ravensburgs; ihr Einzugskreis betraf seinerzeit die Unterstadt. Die Kirche war bis zur Säkularisierung im Jahr 1802 dem Kloster Weißenau inkorporiert.

Bei einer jüngeren Untersuchung (B. Lohrum) zeigte die Begehung des Kirchendachwerks, dass dort keine ältere Holzsubstanz vorhanden ist. Dagegen scheinen im Glockenturm noch die alten Eichenbalken verbaut zu sein. Die dendrochronologische Datierung ausgewählter Dachhölzer ergab eine Fällzeit in den Jahren 1377/78. (d)

**1. Bauphase:** Älteste Fällzeit der Dachwerkshölzer. (d)  
(1376 - 1378)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**Bauwerkstyp:** • Sakralbauten  
• Kirche, allgemein

**2. Bauphase:** Sanierung. (a)  
(1953)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**3. Bauphase:** Letzte große Sanierung (a), darunter:  
(2010) Einbau einer Altarinsel; die teilweise Entfernung fester Bänke, die durch mobile ersetzt wurden; Änderungen an der Anordnung von Figuren und Bildern.

**Betroffene Gebäudeteile:**




- Ausstattung

 **Besitzer**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung im Dachwerk

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Die Pfarrkirche befindet sich im Kern der Ravensburger Altstadt.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein
- Pfarrkirche

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreischiffige Pfeilerbasilika mit erhöhtem Mittelschiff und lang gestrecktem Chor gen Osten.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** — keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Pultdach
- Satteldach

**Konstruktion/Material:** — keine Angaben