Kath. Kirche St. Martin

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/178626128916/

ID: 178626128916 **Datum:** 06.09.2023 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bei der oberen Kirche
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	79346
Stadt-Teilort:	Endingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Endingen am Kaiserstuhl
Wohnplatz:	Endingen
Wohnplatzschlüssel:	8316012003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Wohnhaus, Adelshof 18 (79346 Endingen am Kaiserstuhl)
- Üsenberger Hof, Adelshof 20 (79346 Endingen am Kaiserstuhl)
- Sog. Wettebrunnen, Hauptstraße (79346 Endingen am Kaiserstuhl)
- Wohnhaus, Hauptstraße 25, 27 (79346 Endingen am Kaiserstuhl)
- Abgegangene Scheune, Hauptstraße 61 (79346 Endingen am Kaiserstuhl)

- Tafelbild an der Fassade, Lindenplatz 4 (79346 Endingen am Kaiserstuhl)
- Wohnhaus (79346 Endingen)
- Fachwerkhaus, Bei der oberen Kirche 7 (79346 Endingen)
- Scheune, Hauptstraße 30 (79346 Endingen)
- Wohnhaus, Hauptstraße 3 (79346 Endingen)
- Scheune, Hauptstraße 57 (79346 Endingen)
- Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstraße 57 (79346 Endingen)
- Scheune, Hauptstraße 59 (79346 Endingen)
- Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstraße 59 (79346 Endingen)
- "Neues Rathaus", sog. Haus Krebs, ehem. Wohnhaus, Hauptstraße 60 (79346 Endingen)
- Wohnhaus, Hauptstraße 68 (79346 Endingen)
- Ehem. Seifensiederei "Schwobthaler", Hauptstraße 76a (79346 Endingen)
- Wohnhaus, Kirchstraße 7 (79346 Endingen)
- Wohnhaus, Marktplatz 25 (79346 Endingen)
- Ehem. Kornhaus, heute Rathaus, Marktplatz 6 (79346 Endingen)
- Wohnhaus, Martinskirchgäßli 4 (79346 Endingen)
- Gebäudekomplex, Peterskirchplatz 1-3 (79346 Endingen)
- Fachwerkhaus, Peterskirchplatz 6 (79346 Endingen)
- Wohnhaus, Peterskirchstraße 16 (79346 Endingen)
- Kriegerdenkmal, Rempartstraße 4 (79346 Endingen)
- Wohnhaus, Ritterstraße 16 (79346 Endingen)
- Wohnhaus, Stollbruckstraße 16 (79346 Endingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die kath. Pfarrkirche St. Martin stammt im Kern aus dem 15. Jahrhundert. Nach Abbruch des romanischen Vorgängerbaues wurde 1471 eine romanische Kirche errichtet, deren eingezogener Polygonalchor noch heute vorhanden ist. 1846 wurde das Langhaus im historisierenden Stil neu erbaut und 1914 die Sakristei an der südlichen Chorseite ergänzt.
Seit 1615 ist die Kirche eine Wallfahrtskirche.

1. Bauphase:
(1470 - 1471)

Errichtung der heutigen Kirche unter Verwendung alter Bauteile (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1750)

Hochaltarfiguren aus der Werkstatt Johann Michael Winterhalders.

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

3. Bauphase: (1846)	Erbauung des Langhauses.
Betroffene Gebäudeteile:	• Anbau
4. Bauphase: (1848)	Einbau der Orgel; mit 13 Registern aus der Orgelwerkstatt Bernhard Merklin aus Niederhausen.
Betroffene Gebäudeteile:	• Ausstattung
5. Bauphase: (1914)	Sakristei
Betroffene Gebäudeteile:	• Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung Naturstein
- Restauratorische Untersuchung Raumschale und Ausstattung
- Restauratorische Untersuchung Raumschale und Ausstattung
- Restauratorische Untersuchung Orgel

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Nach Osten ausgerichteter Kirchenbau, der sich inmitten der Endinger Altstadt befindet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Verputztes Langhaus mit Satteldach; Fassadengestaltung mit Pilastern, Strebewerk, Lisenen und spitzbogigen Maßwerkfenstern aus rotem Buntsandstein; nach Osten eingezogener, unverputzter Polygonalchor, dem an der Nordseite der Kirchturm angestellt ist; Kirchturm mit spitz zulaufendem Pyramidendach, durch Gesimse, Eckquader und Maßwerkfenster gegliedert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Flachgedeckte Saalkirche; Langhaus durch spitzbogigen Chorbogen vom dreiseitig geschlossenen Chorbereich getrennt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Pyramidendach
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*