

Wohnstallhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/178913219619/>

ID: 178913219619

Datum: 14.09.2016

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Bachgasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Egg
Wohnplatzschlüssel:	8335043007
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde 1695/ 96 (d) der nördliche Wohnteil des Wohnstallhauses erbaut. Im 18. Jahrhundert, vermutlich um 1704, erfolgte die Abzimmerung von Scheune und Stall; mit dem Anbau des Scheunen- und Stallteils an die südliche Wohnhälfte wurde der bestehende Wohnteil zum Bauernhof umgebaut. Die erdgeschossige Giebelwand wurde mit einer Futter- und Sichtöffnung versehen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der gesamte Eindachhof umgebaut.

1. Bauphase: (1695 - 1696)	Errichtung des Kernbaus (Wohnteil) (d).
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung <ul style="list-style-type: none"> • Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten <ul style="list-style-type: none"> • Wohnhaus
2. Bauphase: (1704 - 1799)	Umbau zum Bauernhof, Anbau Stall südlich an den Wohnteil, Umbau EG-Giebelwand (Futter-, Sicht-Öffnung) :1704?/ 18. Jh.
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Anbau
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. <ul style="list-style-type: none"> • Scheune • Stallgebäude • Wohnstallhaus
3. Bauphase: (1851)	Umbau Stall/ Scheune/ Wohnteil um 1851? bzw. um die Mitte des 19. Jhs.
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>

Besitzer:in

 *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Raumbuch und Fotodokumentation

Beschreibung

- Umgebung, Lage:** Das Wohnstallhaus liegt im Konstanzer Stadtteil Egg neben der Josefskapelle. Das Gebäude ist mit der östlichen Traufseite zur Bachgasse ausgerichtet.
- Lagedetail:**
- Siedlung
 - Stadt
- Bauwerkstyp:**
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
 - Bauernhaus
 - Wohnstallhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Es handelt sich um ein lang gestrecktes Gebäude, das einen Wohnteil im Norden bzw. einen Scheunen- und Stallteil in seiner Südhälfte beherbergt und von einem in seiner Firstlinie nicht durchlaufenden Satteldach überdeckt wird. Der Wohnteil ist zweigeschossig und verputzt. Er besitzt an der östlichen Traufseite zwei Schleppgauben bzw. an der westlichen zwei größere Dachhäuschen. Der nördliche Giebel wird durch Bretter verschalt.

Der Ökonomieteil zeigt unverputztes Bruchsteinmauerwerk und einen ebenfalls verschalteten Südgiebel. Über einem Anbau im Westen ist das Satteldach pulldachartig verlängert. An der östlichen Traufseite befindet sich ein zweiflügeliges, großes Scheunentor.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

— keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

— keine Angaben

 **Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein
- Dachform
 - Satteldach
- Verwendete Materialien
 - Putz
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
 - Holzverschalung

Konstruktion/Material:

— keine Angaben