

Wohnhaus (abgegangen)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/179055670914/>

ID: 179055670914

Datum: 16.02.2024

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Feuergasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	77723
Stadt-Teilort:	Gengenbach
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Gengenbach
Wohnplatz:	Gengenbach
Wohnplatzschlüssel:	8317034010
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde im 18. oder 19. Jahrhundert errichtet und stammt aus der Zeit des Wiederaufbaus nach den zwei großen Bränden in Gengenbach, dem Stadtbrand von 1689 und dem Gassenbrand von 1789. Zu dem Wohnhaus gehört außerdem ein Wirtschaftsgebäude, in welches die Stadtmauer ober- und interirdisch integriert ist. Vor allem am Rückgebäude sind jüngere Überformungen vorzufinden. Vermutlich zwischen 2019 und 2023 erfolgte der Abbruch des Wohnhauses.

1. Bauphase: Erbauung des Wohnhauses.
(1700 - 1899)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase: Abbruch
(2019 - 2023)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Baudokumentation und Schadensuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Traufständig in die geschlossene Bebauung der Feuergasse eingebunden, annähernd parallel zum südwestlichen Stadtmauerverlauf; Wohnhaus mit zugehörigem Wirtschaftsgebäude im Süden.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Wohnhaus: zweigeschossiges, traufständiges Gebäude mit Satteldach; Sockel und Erdgeschoss massiv errichtet, darüber verputzter Fachwerkaufbau; vierachsige Fassade mit seitlichem Hauseingang mit Oberlicht, die Fenster mit Klapppläden, im ersten Obergeschoss ältere Sprossenfenster erhalten, abschließend profiliertes Traufgesims. Rückwärtiges Nebengebäude (Werkstatt?), zweigeschossig mit Pultdach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: Mischbau

- Obergeschoss(e) aus Holz
- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material: = *keine Angaben*