Wohnhaus (abgegangen)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/179055670914/

ID: 179055670914 **Datum:** 16.02.2024 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Feuergasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	77723
Stadt-Teilort:	Gengenbach
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Gengenbach
Wohnplatz:	Gengenbach
Wohnplatzschlüssel:	8317034010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde im 18. oder 19. Jahrhundert errichtet und stammt aus der Zeit des Wiederaufbaus nach den zwei großen Bränden in Gengenbau, dem Stadtbrand von 1689 und dem Gassenbrand von 1789. Zu dem Wohnhaus gehört außerdem ein Wirtschaftsgebäude, in welches die Stadtmauer ober- und interirdisch integriert ist. Vor allem am Rückgebäude sind jüngere Überformungen vorzufinden. Vermutlich zwischen 2019 und 2023 erfolgte der Abbruch des Wohnhauses.

1. Bauphase: (1700 - 1899)	Erbauung des Wohnhauses.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
2. Bauphase: (2019 - 2023)	Abbruch
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Baudokumentation und Schadensuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Traufständig in die geschlossene Bebauung der Feuergasse eingebunden, annähernd parallel zum südwestlichen Stadtmauerverlauf; Wohnhaus mit zugehörigem Wirtschaftsgebäude im Süden.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Wohnhaus: zweigeschossiges, traufständiges Gebäude mit Satteldach; Sockel und Erdgeschoss massiv errichtet, darüber verputzter Fachwerkaufbau; vierachsige Fassade mit seitlichem Hauseingang mit Oberlicht, die Fenster mit Klappläden, im ersten Obergeschoss ältere Sprossenfenster erhalten, abschließend profiliertes Traufgesims. Rückwärtiges Nebengebäude (Werkstatt?), zweigeschossig mit Pultdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau

	• Obergeschoss(e) aus Holz • Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*