Glaserhof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/179518678717/

ID: 179518678717 **Datum:** 17.05.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Spitalhofstraße
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78052
Stadt-Teilort:	Herzogenweiler
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Herzogenweiler
Wohnplatzschlüssel:	8326074004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0246° nördliche Breite, 8,3785° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Zusammenhang mit der Neugründung der Glashütte 1719-21 wurde das Gebäude auf dem Gelände des bis in das Mittelalter zurückreichenden fürstenbergischen Meierhofs errichtet. (a)

1. Bauphase: (1719 - 1721)	Neuerrichtung des Gebäudes.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Randlage

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Ökonomiegebäude

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Bohlen

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Literatur zum Objekt

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Außerhalb des Ortes Herzogenweiler in östlicher Richtung liegend, an der Glaserstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Randlage

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Ökonomiegebäude

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Großes, exponiert vor dem Ort gelegenes zweigeschossiges Wohn- und Ökonomiegebäude mit Satteldach, Hausteinmauerwerk und Ständer-Bohlenwänden.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung • Bohlen

	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*