

# Bahnhof

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/179837208020/>

ID: 179837208020

Datum: 12.08.2020

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

**Straße:** Franz-Xaver-Heilig-Straße

**Hausnummer:** 2

**Postleitzahl:** 88630

**Stadt-Teilort:** Pfullendorf

**Regierungsbezirk:** Tübingen

**Kreis:** Sigmaringen (Landkreis)

**Gemeinde:** Pfullendorf

**Wohnplatz:** Pfullendorf

**Wohnplatzschlüssel:** 8437088024

**Flurstücknummer:**  keine

**Historischer Straßenname:**  keiner

**Historische Gebäudenummer:**  keine

**Geo-Koordinaten:** 47,9241° nördliche Breite, 9,2506° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

 keine

## Objektbeziehungen

 keine

## Umbauzuordnung

 keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Bahnhof wurde 1926 erbaut. (a)


**1. Bauphase:** Erbauung des Gebäudes

(1926)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	☐ <i>keine</i>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bauten für Transport und Verkehr</li><li>• Bahnhof</li></ul>

 **Besitzer:in**☐ *keine Angaben* **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Bahnhofsgebäude steht traufseitig an der Südseite der Franz-Xaver-Heilig-Straße.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bauten für Transport und Verkehr</li><li>• Bahnhof</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Bahnhofsgebäude, bestehend aus Empfangsgebäude und Güterschuppen. Das Empfangsgebäude zeigt sich als eingeschossiger Massivbau mit sechs Achsen und einem Walmdach. Ein leicht nach Norden hervorstehender Mittelrisalit mit rundbogigem Eingangsportal unter Uhrzifferblatt, Eckquaderungen und Fenstergewänden mit Schlusssteinen im barockem Stil.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Eingeschossig
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Walmdach</li><li>• Steinbau Mauerwerk</li><li>• allgemein</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>