Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/180276782620/

ID: 180276782620 **Datum:** 25.07.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Präsenzgasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Wohnhaus handelte es sich ursprünglich wohl um eine Präsenzscheuer, die der Lagerung der Einkünfte an Lebensmitteln der Präsenz diente. (a)
Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde das Gebäude 1563 (d) errichtet. Sein ursprünglicher Dachstuhl wurde bei einem Brand im Jahr 1937 zerstört. Mit dem Ausbau des Daches nach 1996 erhielt das Dach zusätzliche Gauben. (a)

Quelle: H. Ebert, W. Hecht: Kulturdenkmale in Rottweil, Rottweil 1997.

1. Bauphase: (1563)
Errichtung des Gebäudes (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

2. Bauphase: (1937)
Zerstörung des Dachstuhles durch Brand

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

3. Bauphase: (1996)
Ausbau Dach, auch mit Dachgauben

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Wohnhaus steht als Eckgebäude traufseitig zur Präsenzgasse bzw. giebelständig zur Lorenzgasse.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Dreigeschossiger und verputzter Satteldachbau mit vierachsiger Vertikalgliederung der Fenster an der südlichen Traufseite und dreiachsiger Gliederung der nach Osten freistehenden Giebelseite.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.
Eine Aufnahme des Gebäudes aus der Zeit um 1970 belegt kleinere

Schäden, Vorzustand):	Fenster an der erdgeschossigen Traufseite. Giebelseitig besaß das Erdgeschoss im südlichen Bereich statt nur eines Fensters eine Tür mit beidseitigen Fenstern. Die Fenster der Obergeschosse waren als Flachbogenfenster ausgebildet.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*