Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/180692463210/

ID: 180692463210 **Datum:** 04.06.2014 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Ödengesäß
Hausnummer:	33
Postleitzahl:	97877
Stadt-Teilort:	Wertheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Main-Tauber-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Wertheim
Wohnplatz:	Ödengesäß
Wohnplatzschlüssel:	8128131030
Flurstücknummer:	14345/3
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	49,0000° nördliche Breite, 9,0000° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Um 1790 wurde das zweigeschossige Wohnhaus mit Krüppelwalm erbaut.

1. Bauphase:
(1790)

Erbauung

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus befindet sich am Ortsrand der Höhegemeinde Wertheim-Nassig.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Wohnhaus mit Krüppelwalmdach; der Baukörper besteht zur Hälfte aus Buntsandstein, die andere Hälfte ist in Holzfachwerkweise errichtet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Innenwände z.T. aus mit Backsteinen ausgemauerten oder mit Lehm verfüllten Gefachen, alle Innenwände in Holzfachwerkweise gebaut
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Viele Balken, darunter auch tragende, sind stark durchgemodert bzw. durchgefault. In großen Teilen ist die Holzkonstruktion vom Holzwurm befallen.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Schopfwalm (Krüppelwalm)
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Werkstein
	• Mischbau
	  • Innenwand aus Holz
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*